

RECREACIÓN PRELIMINAR EVENTO FATAL- CORONA

En la fotografía adjunta pueden observar la recreación del evento Fatal de la Empresa UNIMAQ ocurrido en la mina Cerro Corona (Gold Fields), cuando se realizaban trabajos de mantenimiento de un mini cargador. La descripción de los hechos se muestra también de manera preliminar.

Es importante por sobre todo que tengamos en cuenta la importancia de realizar un adecuado aislamiento de la energía existente, sea está eléctrica, mecánica, potencial, hidráulica, etc. cada vez que se realiza alguna actividad; asegurar el conocimiento adecuado y el involucramiento en estos temas de los encargados de los trabajos (personal y supervisión) y evaluar mediante nuestros ATS los peligros de todas las actividades que realicemos, por muy simples que estas parezcan.



Recreación preliminar de evento fatal - Corona-Unimaq 19/11/2013

En presencia de su supervisor, con cabina ROPS levantada, con motor prendido y sin bloqueo hidráulico activado, mecánico se asoma sobre su lado izquierdo tratando de detectar de dónde procedía el ruido de motor.

Accidentalmente mueve joystick del implemento con su ropa y brazo del cucharón se levanta bruscamente atrapando la parte superior del tronco del mecánico contra el borde de la cabina y degollándolo.

Accidente Fatal día 19/11/13 HORA 16:15 UNIMAQ

Hostin que fue manipulado ¿Cómo?(materia de investigación) que hizo levantar el bastidor produciendo la decapitación

Acto 5
Área de corte

Acto 1
Cabina bloqueada fija

Acto 2
Trabajador estaba realizando trabajos en el Interior colocando una boca masa

Acto 3
Supervisor se encontraba cerca al área de trabajo estaba involucrado en el Trabajo

Acto 4
Bastidor en la posición que se encontraba al momento del evento

